

UBICACIÓN DE ANDARAY

- Región: Arequipa
- Provincia : Condesuyos
- Distrito : Andaray
- Superficie : 6958,4 Km²
- Altitud : 3050 msnm
- Topografía accidentada



PELIGROS DE ANDARAY

- Peligros naturales más frecuentes en la zona:

Sismos

Sequías

Heladas



DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO DEL 2001

- 135 Familias afectadas
- 60 Viviendas destruidas
- Migración de la población
- Carreteras interrumpidas
- Canales dañados



PROMOCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGIAS

Tecnología 1

- Reforzamiento con malla electrosoldada



- 20 viviendas familiares
- Un módulo de Laboratorios en el colegio agropecuario

Tecnología 2

- Reforzamiento con malla polietileno



- Local Sede Institucional COPASA-GTZ y futuro albergue municipal

Tecnología 3

- Reforzamiento con caña y sogas



- Local Sede Institucional COPASA – GTZ y futuro albergue municipal

BENEFICIOS ALCANZADOS

a) Nivel de familias:

- Han ganado seguridad, confort
- Tiene mejor calidad de vida (salud)
- Les ha permitido mejorar su economía (ahorro en reparación)




BENEFICIOS ALCANZADOS

b) Nivel Comunal:

- Replica parcial de la tecnología por parte de las familias; esto debido a motivos económicos
- La gente ha adoptado el nuevo tipo de adobes
- Réplica total en caso de módulos apoyados por el Municipio
- El diseño y material utilizado armoniza con el medio y entorno natural y promueve el turismo.
- Se ha fortalecido la capacidad técnica local con la formación de maestros de obra especializados en la tecnología.
- La población y autoridades están más sensibilizados sobre la ubicación adecuada de nuestras viviendas.





Gracias por su atención

GALO SARMIENTO SÁNCHEZ

Alcalde de Andaray

Fono : 054-830254 / 054-9624179